

Технологическая карта “Обработка вытачек”

Вытачки, идущие от среза

(вытачка - небольшая сужающаяся складочка, застрачиваемая с изнанки, чтобы ушить одежду по фигуре)

№	Технологическая неделимая операция	Технические условия на выполнение	Оборудование и приспособления	Рисунок
1	Сметать* вытачки по контрольным линиям, складывая деталь лицевой стороной внутрь от узкого конца к широкому	Величина сметочного стежка – 0,5 – 1 см	Булавки, игла, наперсток, нитки, ножницы	
2	Стачать* вытачки	Количество стежков в 1 см – 4 – 5. Стачивание начинать от среза детали, сводя строчку на нет. Концы строчки закрепить обратной машинной строчкой	Швейная машина, нитки, ножницы	
3	Удалить нитки сметывания		Колышек	
4	Шов проутюжить (удалить сгибы и замины ткани)	Нагрев утюга для х/б – 130 – 150 °С, шёлка – 100 °С, шерсти – 100 – 110 °С	Утюжильная доска, утюг	
5	Заутюжить вытачки (уложить их в одну сторону и закрепить с помощью утюга в этом положении)	К центру. Нагрев утюга для х/б – 130–150 °С, шёлка – 100 °С, шерсти – 100 – 110 °С	Утюжильная доска, утюг	
6	Сутюжить слабину (морщинки и сборки) в конце вытачек	Нагрев утюга для х/б – 130 – 150 °С, шёлка – 100 °С, шерсти – 100 – 110 °С	Утюжильная доска, утюг	